

Baustoffuntersuchung und Umweltanalytik Staatlich akkreditierte Prüf- und Inspektionsstelle

An das Basaltwerk Pauliberg GmbH. & CO KG Landsee /Pauliberg 7341 Markt St. Martin

MAPAG Materialprüfung G.m.b.H 2352 Gumpoldskirchen, Industriestraße 7 www.mapag.at

Baustoffuntersuchung bau@mapag.at

Tel.: 0 22 52 / 62 797

Fax: DW 33

Umweltanalytik

Tel.: 0 22 52 / 63 563

umwelt@mapag.at

Fax: DW 46

Bankverbindung: ERSTE Bank IBAN: AT29 2011 1000 0514 8111 - BIC: GIBAATWW LG Wiener Neustadt FN 477760 p - ATU 72566939

Gumpoldskirchen, 06.04.2021 Labor Nr.: 1568/2021.1

PRÜFBERICHT

Prüfung im Rahmen der Eignungsprüfung gemäß EN 13242 und RVS 08.15.01 ungeb. Oberes Tragschichtmaterial BK 0/32 U3 im angelieferten Zustand

Betreff / Baustelle:

Werk Pauliberg

Entnahmestelle:

Deponie, kegelförmige Aufschüttung

Eingangsart:

entnommen: MAPAG

Datum:

18.03.2021

Eingelangt am:

18.03.2021

Prüfzeitraum:

18.03.-02.04.2021

Die Probenahme erfolgte gemäß EN 932-1 und die Probenteilung gemäß EN 932-2.

Die Untersuchungen wurden gemäß RVS 08.15.01, Ausgabe 2017, durchgeführt.

Die Ergebnisse können den Beilagen 1 und 2 entnommen werden.

Eine Kopie des Entnahmeprotokolls ist als Beilage 3 beigelegt.

Beurteilung

Das entnommene und untersuchte Material entspricht bezüglich Korngrößenverteilung, Überkornanteil G_A85, Kornform SI₄₀, Anteil gebrochener Körner C_{90/3}, Widerstand gegen Zertrümmerung LA₄₀ (Prüfergebnis aus Prüfbericht MAPAG 1567/2021 übernommen) und Frostbeständigkeit F2, ermittelt über die Wasseraufnahme WA242 (Prüfergebnis aus Prüfbericht MAPAG 1567/2021 übernommen), den Anforderungen der RVS 08.15.01 an ungebundenes Oberes Tragschichtmaterial BK 0/32 U3.

Die o. a. Probe ist frostsicher, da aufgrund der tonmineralogischen Untersuchung (Prüfbericht MAPAG 1567/2021) im eingebauten Zustand gemäß ÖNORM B 4811 maximal 7 % kleiner 0,02 mm zulässig sind.

Verteiler:

1 x Basaltwerk Pauliberg

1568/2021.1

Dieser Bericht umfasst 1 Seite und 3 Beilagen.



Dipl.-HTL.-Ing. H. Waldhans Zeichnungsberechtigter

PRÜFBERICHT

Labor Nr.: 1568/2021.1

UNGEBUNDENE TRAGSCHICHTEN Korngrößenverteilung



П	Antragsteller:	Beilage: 1 zu: 1568/2021.1			
ope	Basaltwerk Pauliberg	Eingangsdatum: 18.03.2021			
Ā	Bauvorhaben:	Entnahmedatum:	Prüfzeitraum:		
zur	Werk Pauliberg	18.03.2021	18.0302.04.2021		
en	Entnahmestelle:	Lieferwerk:	Eingangsart: entnommen		
gaben	Deponie, kegelförmige Aufschüttung	· Pauliberg	MAPAG		
A	Prüfgut:	Entnommen von:	Probenbezeichnung:		
	ungeb. Oberes Tragschichtmaterial BK 0/32 U3	MAPAG	uOT BK 0/32 U3		

KENNWERT		Prüfverfahren	Istwert	Sollwert					
KORNGRÖßENVERTEILUNG	siehe Beilage 2								
ÜBERKORN		G _A 85							
Überkorn	[M-%]	EN 933-1	2	1 - 15					
Anteil < 0,063 mm vor mod. Proctor	EN 933-1	3,2	1						
Anteil < 0,063 mm nach mod. Proctor	[M-%]	EN 933-1	5						
Anteil < 0,02 mm nach mod. Proctor	[M-%]	ÖN B 4810	3	≤ 7 ¹⁾					
Rohdichte	[Mg/m³]	EN 1097-7	3,00 ³⁾						
Frosthebungsversuche		ÖN B 4810							
KORNFORMKENNZAHL (SI) (Anteil schle	rmter Körner) > 4 ı	mm	SI 40						
Anteil 4/GK (4/8, 8/16, 16/32)		EN 933-4	4	≤ 40					
5 ANTEIL AN GEBROCHENEN KÖRNERN > 4 mm									
Anteil > 50 % gebrochene Oberfläche	[M-%]	EN 933-5	100	C _{90/3} 90 - 100					
Anteil > 90 % gerundete Oberfläche	[M-%]		0	0 - 3					
6 WIDERSTAND GEGEN ZERTRÜMMERUNG									
Los-Angeles-Koeffizient (8/11)		EN 1097-2	18 ³⁾	≤ 40					
7 WASSERAUFNAHME									
Scheinbare Rohdichte ρ _a	[Mg/m³]	EN 1097-6	3,07 ³⁾						
Rohdichte auf ofentrockener Basis ρ _{rd}	[Mg/m³]	Abschnitt 7	2,93 3)						
RD a. wassergesättigter of. tro. Basis ρ_{ssd}	[Mg/m³]		2.97 ³⁾						
			1.6 ³⁾	≤ 2					
Absplitterung nach 10 FTW < 4,0 mm				F ₂ ²⁾ ≤2					
Trockendichte	[Mg/m³]								
	WASSERAUFNAHME Scheinbare Rohdichte ρa Rohdichte Anteil > 90 % gerundete Oberfläche Anteil > 10 % gebrochene Oberfläche Anteil > 90 % gerundete Oberfläche Anteil > 10 % gebrochene Oberfläche Anteil > 10 % gebrochene Oberfläche Anteil > 10 % gebrochene Oberfläche Anteil > 10 % gerundete Oberfläche WIDERSTAND GEGEN ZERTRÜMMERUN Los-Angeles-Koeffizient (8/11) WASSERAUFNAHME Scheinbare Rohdichte ρa Rohdichte auf ofentrockener Basis ρ _{rd} RD a. wassergesättigter of. tro. Basis ρ _{ssd} Wasseraufn. n. 24 h Wasserlag. (31,5/63) FROSTBESTÄNDIGKEIT (Widerstand gegen Absplitterung nach 10 FTW < 4,0 mm	KORNGRÖßENVERTEILUNGÜBERKORNÜDerkorn[M-%]MAXIMAL ZULÄSSIGER FEINANTEIL (FROSTSICHA Anteil < 0,063 mm vor mod. Proctor [M-%]	KORNGRÖßENVERTEILUNGsiehe Beilage 2ÜBERKORNÜberkorn[M-%]EN 933-1MAXIMAL ZULÄSSIGER FEINANTEIL (FROSTSICHERHEIT)Anteil < 0,063 mm vor mod. Proctor	KORNGRÖßENVERTEILUNG siehe Beilage 2 ÜBERKORN Überkorn [M-%] EN 933-1 2 MAXIMAL ZULÄSSIGER FEINANTEIL (FROSTSICHERHEIT) Anteil < 0,063 mm vor mod. Proctor [M-%] EN 933-1 3,2 Anteil < 0,063 mm nach mod. Proctor [M-%] EN 933-1 5 Anteil < 0,02 mm nach mod. Proctor [M-%] ON B 4810 3 Rohdichte [Mg/m³] EN 1097-7 3,00 ³) Frosthebungsversuche ÖN B 4810 KORNFORMKENNZAHL (SI) (Anteil schlecht geformter Körner) > 4 mm Anteil 4/GK (4/8, 8/16, 16/32) EN 933-4 4 ANTEIL AN GEBROCHENEN KÖRNERN > 4 mm Anteil > 50 % gebrochene Oberfläche [M-%] EN 933-5 100 Anteil > 90 % gerundete Oberfläche [M-%] EN 933-5 100 WIDERSTAND GEGEN ZERTRÜMMERUNG EN 1097-2 18 ³) WASSERAUFNAHME EN 1097-2 18 ³) WASSERAUFNAHME EN 1097-6 3,07 ³) Rohdichte auf ofentrockener Basis ρ _{rd} [Mg/m³] EN 1097-6 3,07 ³) RD a. wassergesättigter of. tro. Basis ρ _{ssd} [Mg/m³] EN 1097-6					

Sollwerte	gemäß ÖNOF	RM B 3	132 und RVS 08.	15.01	Sachbearbeiter: Kadlcik
2) Bei W 3) Ergek	alkriterium, Pr /A ₂₄ 2 ist F ₂ erf	üllt. fberich	ht MAPAG 1567/ t 1567/2021 übei		
4/8	[M-% rel.]	3	[M-% abs.]	0,8	1
8/16	[M-% rel.]	4	[M-% abs.]	1,8	
16/32	[M-% rel.]	5	[M-% abs.]	1,8	
					D-1 00 04 0004
					Datum: 06.04.2021


PRÜFBERICHT

Labor Nr. 1568/2021.1

UNGEBUNDENE TRAGSCHICHTEN Korngrößenverteilung



Antragsteller: Beilage: 2 zu: 1568/2021.1 Angaben zur Probe Basaltwerk Pauliberg Eingangsdatum: 18.03.2021 Bauvorhaben: Entnahmedatum: Prüfzeitraum: Werk Pauliberg 18.03.2021 18.03.-02.04.2021 Entnahmestelle: Lieferwerk: Eingangsart: entnommen Deponie, kegelförmige Aufschüttung Pauliberg MAPAG Prüfgut: Entnommen von: Probenbezeichnung: ungeb. Oberes Tragschichtmaterial BK 0/32 U3 MAPAG uOT BK 0/32 U3



Kornklassenanteile [M-%]					Siebdurchgänge [M-%]			[M-%]	Prüfverfahren: EN 933-1	
				Anliefer zustand	nach Proctor			Anliefer zustand	nach Proctor	Anmerkungen:
	Ü	iber 12	t mm							
90	-	125	mm			125,0	mm			
63	-	90	mm			90,0	mm			
45	-	63	mm			63,0	mm			
32	-	45	mm	2		45,0	mm	100		
22	-	32	mm	10	4	31,5	mm	98	100	The second secon
16	-	22,4	mm	15	10	22,4	mm	88	96	Sachbearbeiter: Kadlcik
11	-	16	mm	15	13	16,0	mm	73	86	
8	-	11	mm	12	12	11,2	mm	58	73	
4	-	8	mm	17	19	8,0	mm	46	61	
2	-	4	mm	10	15	4,0	mm	29	41	
1	-5	2	mm	6	9	2,0	mm	19	27	
0,5	-	1	mm	4	6	1,0	mm	13	18	
0,25	-	0,5	mm	3	4	0,5	mm	9	12	
0,125	-	0,25	mm	2	2	0,25	mm	6	8	
0,063	-	0,125	mm	1	1	0,12	5 mm	4	6	
u	_	0,063	mm	3,2	5,1	0,06	3 mm	3,2	5,1	
	Su	mme		100	100					
						0,02	mm		3	
						0,00	2 mm			Datum: 06.04.2021



Qualitätssicherungs-Handbuch Arbeitsanweisung Probenahme gemäß ÖNORM EN 932-1

AA 07/2 - 10/2015

Seite 1 von 1

Labor: Bas	altwerk Pauliberg GmbH. & Co. KG
Probenahme	bericht gemäß ÖNORM EN 932-1
Probennummer	Probenehmer KADLCIK (MARAG)
Art der Probe	O Korngemisch / O Korngruppe / O/32
Hersteller	Basaltwerk Pauliberg GmbH. & Co. KG
Produktionsstätte	7341 Markt St. Martin, Landsee/Pauliberg
Datum und Uhrzeit der Probenahme	Uhr O Auftraggeber & Hersteller
Prüflos	Produktionszeitraum LW:
Lage der Entnahmestelle	kegelförmige Aufschüttung OBand
Probenahmeverfahren	mit Schaufel aus kegelförmiger Deponie O mit Rahmen vom ruhenden Band O
Sammelprobenmenge	Einzelproben a ca. 💯 kg
Probenteilung	x Riffelteiler O Viertelmethode O
Zu prüfende Eigenschaften	Korngrößenverteilung Kornformkennzahl
Äußere Bedingungen	O °C O Sonne O Regen O Schneefall
Anwesende (Blockschrift)	BUZETZK WADICIK
Anmerkungen:	BUZETZK KADICIK BUZETZK KADICIK

	geändert:3 04/2005	QS-Vermerk	Freigabe: 04/2005	Ausgabe:	2	3	4	
RK	GF			Datum:	04/2004	04/2005	10/2015	