

An das
Basaltwerk Pauliberg GmbH. & CO KG
Landsee /Pauliberg
7341 Markt St. Martin

MAPAG Materialprüfung G.m.b.H
2352 Gumpoldskirchen, Industriestraße 7
www.mapag.at

Baustoffuntersuchung Tel.: 0 22 52 / 62 797
bau@mapag.at Fax: DW 33

Umweltanalytik Tel.: 0 22 52 / 63 563
umwelt@mapag.at Fax: DW 46

Bankverbindung: ERSTE Bank
IBAN: AT29 2011 1000 0514 8111 - BIC: GIBAATWW
LG Wiener Neustadt FN 477760 p - ATU 72566939

Gumpoldskirchen, 06.04.2021
Labor Nr.: 1567/2021

PRÜFBERICHT

Prüfung im Rahmen der Eignungsprüfung gemäß EN 13242 und RVS 08.15.01

ungeb. Oberes Tragschichtmaterial BK 0/63 U1

im angelieferten Zustand

Betreff / Baustelle: Werk Pauliberg
Entnahmestelle: Deponie, kegelförmige Aufschüttung
Eingangsart: entnommen: MAPAG
Datum: 18.03.2021
Eingelangt am: 18.03.2021
Prüfzeitraum: 18.03.-02.04.2021

Die Probenahme erfolgte gemäß EN 932-1 und die Probenteilung gemäß EN 932-2.

Die Untersuchungen wurden gemäß RVS 08.15.01, Ausgabe 2017, durchgeführt.

Für die Prüfung des Widerstandes gegen Sonnenbrand wurde der Widerstand gegen Zertrümmerung gemäß EN 1097-2, Abschnitt 5 im Los Angeles Prüfverfahren an der Kornklasse 8/11 vor bzw. nach dem Kochversuch bestimmt und der Masseverlust nach dem 36-stündigen Kochen gemäß EN 1367-3 nachgewiesen. Eine Teilprobe des Materials wurde nach Durchführung eines modifizierten Proctorversuchs an eine Prüfstelle zur Bestimmung des Mineralbestandes gemäß ÖNORM B 4810, Punkt 7, außerhalb der Akkreditierung, übersandt.

Die Ergebnisse können den Beilagen 1 bis 4 entnommen werden.

Eine Kopie des Entnahmeprotokolls ist als Beilage 5 beigelegt.

Beurteilung

Das entnommene und untersuchte Material entspricht bezüglich Korngrößenverteilung, Überkornanteil G_{A85} , Kornform SI_{40} , Anteil gebrochener Körner $C_{90/3}$, Widerstand gegen Zertrümmerung LA_{30} , Sonnenbrand von Basalt von SB_{LA} und Frostbeständigkeit F_2 , ermittelt über die Wasseraufnahme WA_{242} , den Anforderungen der RVS 08.15.01 an ungebundenes Oberes Tragschichtmaterial BK 0/63 U1.

Die o. a. Probe ist frostsicher, da aufgrund der tonmineralogischen Untersuchung im eingebauten Zustand gemäß ÖNORM B 4811 maximal 7 % kleiner 0,02 mm zulässig sind.

Verteiler:

- 1 x Basaltwerk Pauliberg
- 1 x GSV Schotterwerke

1567/2021

Dieser Bericht umfasst 1 Seite und 5 Beilagen.




Dipl.-HTL.-Ing. H. Waldhans
Zeichnungsberechtigter

PRÜFBERICHT
**UNGEBUNDENE TRAGSCHICHTEN
Korngrößenverteilung**

Labor Nr.: 1567/2021

Angaben zur Probe	Antragsteller: Basaltwerk Pauliberg		Beilage: 1 zu: 1567/2021
	Bauvorhaben: Werk Pauliberg		Eingangsdatum: 18.03.2021
	Entnahmestelle: Deponie, kegelförmige Aufschüttung	Entnahmedatum: 18.03.2021	Prüfzeitraum: 18.03.-02.04.2021
	Prüfgut: ungeb. Oberes Tragschichtmaterial BK 0/63 U1	Lieferwerk: Pauliberg	Eingangsart: entnommen MAPAG
		Entnommen von: MAPAG	Probenbezeichnung: uOT BK 0/63 U1

Prüfergebnisse	KENNWERT		Prüfverfahren	Istwert	Sollwert
		1 KORNGRÖßENVERTEILUNG		siehe Beilage 2	
	2 ÜBERKORN				G _A 85
	2.1	Überkorn [M-%]	EN 933-1	4	1 - 15
	3 MAXIMAL ZULÄSSIGER FEINANTEIL (FROSTSICHERHEIT)				
	3.1	Anteil < 0,063 mm vor mod. Proctor [M-%]	EN 933-1	3,0	-----
	3.2	Anteil < 0,063 mm nach mod. Proctor [M-%]	EN 933-1	5	-----
	3.3	Anteil < 0,02 mm nach mod. Proctor [M-%]	ÖN B 4810	3	≤ 7 ¹⁾
	3.4	Rohdichte [Mg/m ³]	EN 1097-7	3,00	-----
	3.5	Frosthebungsversuche	ÖN B 4810	-----	-----
	4 KORNFÖRMKENNZAHL (SI) (Anteil schlecht geformter Körner) > 4 mm				
	4.1	Anteil 4/GK (4/8, 8/16, 16/32, 32/63)	EN 933-4	4	≤ 40
	5 ANTEIL AN GEBROCHENEN KÖRNERN > 4 mm				
	5.1	Anteil > 50 % gebrochene Oberfläche [M-%]	EN 933-5	100	90 - 100
	5.2	Anteil > 90 % gerundete Oberfläche [M-%]		0	0 - 3
	6 WIDERSTAND GEGEN ZERTRÜMMERUNG				
	6.1	Los-Angeles-Koeffizient (8/11)	EN 1097-2	18	≤ 30
	7 WASSERAUFNAHME				
	7.1	Scheinbare Rohdichte ρ _a [Mg/m ³]	EN 1097-6 Abschnitt 8	3,10	-----
	7.2	Rohdichte auf ofentrockener Basis ρ _{rd} [Mg/m ³]		2,96	-----
	7.3	RD a. wassergesättigter of. tro. Basis ρ _{ssd} [Mg/m ³]		3,01	-----
	7.4	Wasseraufn. n. 24 h Wasserlag. (4/31,5) [M-%]		1,6	≤ 2
	8 FROSTBESTÄNDIGKEIT (Widerstand gegen Frost-Tauwechsel 8/16)				
	8.1	Absplitterung nach 10 FTW < 4,0 mm [M-%]	EN 1367-1	-----	≤ 2
	9 PROCTORDICHTE (mit abgeschätztem Wassergehalt)				
	9.1	Trockendichte [Mg/m ³]	EN 13286-2	-----	-----

Sollwerte gemäß ÖNORM B 3132 und RVS 08.15.01

Sachbearbeiter: Kadlcik

Anmerkungen:

- 1) Mineralkriterium, Beilage 3
- 2) Bei WA₂₄2 ist F₂ erfüllt.

zu 4) Kornformkennzahl > 4 mm

Größe	[M-% rel.]	3	[M-% abs.]	0,4
4/8	[M-% rel.]	4	[M-% abs.]	0,9
8/16	[M-% rel.]	5	[M-% abs.]	1,4
16/32	[M-% rel.]	2	[M-% abs.]	0,8


Datum: 06.04.2021

PRÜFBERICHT

Labor Nr. 1567/2021

UNGEBUNDENE TRAGSCHICHTEN Korngrößenverteilung

Angaben zur Probe	Antragsteller: Basaltwerk Pauliberg		Beilage: 2 zu: 1567/2021
	Bauvorhaben: Werk Pauliberg		Eingangsdatum: 18.03.2021
	Entnahmestelle: Deponie, kegelförmige Aufschüttung	Entnahmedatum: 18.03.2021	Prüfzeitraum: 18.03.-02.04.2021
	Prüfgut: ungeb. Oberes Tragschichtmaterial BK 0/63 U1	Lieferwerk: Pauliberg	Eingangsart: entnommen MAPAG
		Entnommen von: MAPAG	Probenbezeichnung: uOT BK 0/63 U1



Kornklassenanteile [M-%]			Siebdurchgänge [M-%]			Prüfverfahren: EN 933-1
	Anlieferzustand	nach Proctor		Anlieferzustand	nach Proctor	
über 125 mm	----	----		----	----	Korngrößenanteil bezogen auf das rechnerische Größtkorn von 51,4 mm gemäß ÖNORM B 4810 (max. 63 mm)
90 - 125 mm	----	----	125,0 mm	----	----	
63 - 90 mm	4	----	90,0 mm	100	----	
45 - 63 mm	15	8	63,0 mm	96	100	
32 - 45 mm	13	11	45,0 mm	81	92	
22 - 32 mm	12	10	31,5 mm	68	81	
16 - 22,4 mm	9	9	22,4 mm	57	71	
11 - 16 mm	9	9	16,0 mm	47	62	
8 - 11 mm	6	9	11,2 mm	38	53	
4 - 8 mm	11	12	8,0 mm	32	45	
2 - 4 mm	7	10	4,0 mm	22	32	
1 - 2 mm	5	7	2,0 mm	15	22	
0,5 - 1 mm	3	4	1,0 mm	10	15	
0,25 - 0,5 mm	2	3	0,5 mm	7	11	
0,125 - 0,25 mm	1	2	0,25 mm	5	8	
0,063 - 0,125 mm	1	1	0,125 mm	4	6	
unter 0,063 mm	3,0	4,4	0,063 mm	3,0	4,4	
Summe	100	100				
			0,02 mm	----	3	
			0,002 mm	----	----	

Anmerkungen:

 Sachbearbeiter: Kadlcik

Datum: 06.04.2021

PRÜFBERICHT

UNGEBUNDENE TRAGSCHICHTEN Mineralkriterium

Labor Nr.: 1567/2021

Angaben zur Probe	Antragsteller: Basaltwerk Pauliberg		Beilage: 3 zu: 1567/2021
	Bauvorhaben: Werk Pauliberg		Eingangsdatum: 18.03.2021
	Entnahmestelle: Deponie, kegelförmige Aufschüttung	Entnahmedatum: 18.03.2021	Prüfzeitraum: 18.03.-02.04.2021
	Prüfgut: ungeb. Oberes Tragschichtmaterial BK 0/63 U1	Lieferwerk: Pauliberg	Eingangsart: entnommen MAPAG
		Entnommen von: MAPAG	Probenbezeichnung: uOT BK 0/63 U1

KENNWERT	[%] calc.	[%] Bereich
MINERALKRITERIUM gemäß ÖNORM B 4810		
1. NICHT AKTIVE MINERALE		
1.1 Plagioklas	9	5 - 10
1.2 Alkalifeldspat	2	< 5
1.3 Pyroxen	55	50 - 60
1.4 Analcim	9	5 - 10
1.5 Nephelin	< 1	Spuren, nicht identifizierbar
1.6 Olivin	6	5 - 10
1.7 Apatit	< 1	Spuren, nicht identifizierbar
1.8 Ilmenit	< 1	Spuren, nicht identifizierbar
2. MINERALE, DIE DIE FROSTSICHERHEIT NACHTEILIG BEEINFLUSSEN		
2.1 TM – Glimmergruppe	8	5 - 10
2.2 TM – Chloritgruppe	-----	nicht identifiziert
2.3 TM – Kaolinitgruppe	-----	nicht identifiziert
2.4 TM – Smektitgruppe	11	10 - 20
2.5 TM – Vermikulitgruppe	-----	nicht identifiziert
2.6 TM – Mixed-Layer	-----	nicht identifiziert
Das untersuchte Material ist frostsicher, da aufgrund der tonmineralogischen Untersuchung im eingebauten Zustand gemäß ÖNORM B 4811 maximal 7 % kleiner 0,02 mm zulässig sind.		

Kennwerte aus Prüfbericht übernommen. Anmerkungen:	Sachbearbeiter: Kadlcik Datum: 06.04.2021
---	--

Widerstand gegen Zertrümmerung an 8/11 (vor Kochversuch) gemäß EN 1097-2, Abschnitt 5

Kornklasse	Los Angeles Koeffizient	Sollwert gemäß EN 13043
8/11	18 (17,9)	≤ LA ₃₀

Widerstand gegen Zertrümmerung an 8/11 (nach Kochversuch) gemäß EN 1097-2, Abschnitt 5

Kornklasse	Los Angeles Koeffizient	----
8/11	19 (18,6)	----

Widerstand gegen Sonnenbrand an der Kornklasse 8/11 gemäß EN 1367-3

Kornklasse	keine augenscheinlichen Anzeichen von Sonnenbrand feststellbar	Sollwert gemäß EN 13043
	Masseverlust nach dem Kochen kleiner 4 mm	
8/11	M.-% 0,6	≤ 1
8/11	Zunahme LA nach dem Kochen	≤ 8
	0,7	

	Qualitätssicherungs-Handbuch	AA 07/2 – 10/2015
	Arbeitsanweisung Probenahme gemäß ÖNORM EN 932-1	Seite 1 von 1

Labor: Basaltwerk Pauliberg GmbH. & Co. KG

Probenahmebericht gemäß ÖNORM EN 932-1

Probennummer		Probenehmer	KADLICK (MADAG)
Art der Probe	<input type="radio"/> Korngemisch / <input type="radio"/> Korngruppe / 0163		
Hersteller	Basaltwerk Pauliberg GmbH. & Co. KG		
Produktionsstätte	7341 Markt St. Martin, Landsee/Pauliberg		
Datum und Uhrzeit der Probenahme	18/03/2004Uhr	<input type="radio"/> Auftraggeber <input checked="" type="radio"/> Hersteller	
Prüflos	Produktionszeitraum LW:		
Lage der Entnahmestelle	<input checked="" type="radio"/> kegelförmige Aufschüttung <input type="radio"/> -Band <input type="radio"/>		
Probenahmeverfahren	<input checked="" type="radio"/> mit Schaufel aus kegelförmiger Deponie <input type="radio"/> mit Rahmen vom ruhenden Band <input type="radio"/>		
Sammelprobenmenge Einzelproben a ca. 100 kg		
Probenteilung	x Riffelteiler <input type="radio"/> Viertelmethode <input type="radio"/>		
Zu prüfende Eigenschaften	Korngrößenverteilung EN 12212 Kornformkennzahl + TONMINERALOGIE		
Äußere Bedingungen	<input type="radio"/> °C <input type="radio"/> Sonne <input type="radio"/> Regen <input type="radio"/> Schneefall		
Anwesende (Blockschrift)	BUZETEK KADLICK		
Anmerkungen:	Buzetk Kadlick		

erstellt: 1 08/2003	geändert: 3 04/2005	QS-Vermerk	Freigabe: 04/2005	Ausgabe: 2	3	4
RK	GF			Datum: 04/2004	04/2005	10/2015